План работ по текущему ремонту и содержанию многоквартирного дома № 17 по улице Лесная на 2016 г.

Площадь дома - 70746,8м2

			площадь дома - 70740	,OMZ				
		Работы по содержанию и ремонту н	конструктивных элементов (н	несущих констр	укций) м	іногоквартирного д	ома	
		теку	ущий ремонт конструктивны	х элементов мк	д			
№ п/п	Наименование работ		Периодичность выполнения работ	Единица измерения	Кол-во	Срок выполнения	Отметка о выполнении работ	Примечание
1	ремонт дверей		по необходимости	шт.	35	4кв.	Выполнено	вне плана
2	ремонт оконной рамы	I	по необходимости	м2	11	4кв.	Выполнено	вне плана
3	восстановление стены в подъезде(штукатурка, покраска)		по необходимости	м2	2	4кв.	Выполнено	вне плана
4	установка водоотводящего лотка в паркинге		по необходимости	М.П.	21	4кв.	Выполнено	вне плана
5	восстановление кафельной плитки пола		по необходимости	м2	7	4кв.	Выполнено	вне плана
		co	одержание конструктивных э.	лементов мкд				
№ п/п	Наименование расот		Периодичность выполнения работ	Единица измерения	Кол-во	Срок выполнения	Отметка о выполнении работ	Примечание
1	Кровля	Осмотр кровли, парапетных ограждений, вентиляционных зонтов и флюгарок на кровле	2 раза в год	раз	1	1 раза в год	Выполнено	по плану
		Очистка козырьков от снега, наледи и сосупек	по необходимости	м2	12	4кв.	Выполнено	вне плана

11/11			paoor	измерения			выполнении расот	
1	Кровля	Осмотр кровли, парапетных ограждений, вентиляционных зонтов и флюгарок на кровле	2 раза в год	раз	1	1 раза в год	Выполнено	по плану
		Очистка козырьков от снега, наледи и сосулек	по необходимости	м2	12	4кв.	Выполнено	вне плана
2	Тех.этаж, паркинг, кровля	осмотр целостности запорных устройств в мусорокамерах, технических помещений и пр. дверей. Опечатка бумажными наклейками	ончеземеже	шт.	96	ежемесячно	Выполнено	по плану
		осмотр вентиляционных каналов	2 раза в год	раз	1	4 кв.	Выполнено	по плану
		очистка тех. помещений от мусора	по необходимости	м2	315	4 кв.	Выполнено	по плану
3	Двери	осмотр механизмов и открывающихся элементов дверей	2 раза в год	раз	1	1 pa3	Выполнено	по плану
4	окна	осмотр механизмов и открывающихся элементов окон	2 раза в год	раз	2	1 раза в год	Выполнено	по плану
4		ремонт и регулировка	1 раз в год и по мере необходимости	шт.	8	4 кв.	Выполнено	по плану
5	Подъезды	Осмотр состояния подъездов	ежемесячно	раз	13	ежемесячно	Выполнено	по плану
6	фасад	осмотр стен фасада	2 раза в год	раз	1	1 раза в год	Выполнено	по плану
		осмотр цоколя	2 раза в год	раз	1	1 раза в год	Выполнено	по плану
		осмотр отмосток	2 раза в год	раз	1	1 раза в год	Выполнено	по плану
		осмотр балконных плит	2 раза в год	раз	1	1 раза в год	Выполнено	по плану
7	Прочее	Ремонт малых форм	по необходимости	шт.	6	4 кв.	Выполнено	вне плана

Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме

	работы по ремонту обс	рудования и систем инженер	оно-техничнско	го обеспе	ечения мкд					
№ п/п	Наименование работ	Периодичность выполнения работ	Единица измерения	Кол-во	Срок выполнения	Отметка о выполнении работ	Примечание			
1 прочистка фильтров і	прочистка фильтров на ГВС и XВС на распределительных гребенк		ШТ.	26	4кв.	Выполнено	по плану			
2 установка ш/к на цент	установка ш/к на центральном отоплении d=25мм		ШТ.	12	4кв.	Выполнено	вне плана			
	замена ш/к Ду40 пожарный водопровод		ШТ.	3	4кв.	Выполнено	вне плана			
	амена ввода ГВС квартиры ш/к d=20мм		ШТ.	1	4кв.	Выполнено	вне плана			
5 замена трубы ГВС ки		по необходимости	M	4	4кв.	Выполнено	вне плана			
6 замена болтовых соед	цинений на поэтажных нулевых шинах	по необходимости	соедин.	11	4кв.	Выполнено	по плану			
7 замена электролампо	нек накаливания и люминисцентных	по необходимости	ШТ	251	4кв.	Выполнено	по плану			
8 замена переключател	ей (рубильников) в ВРУ	по необходимости	ШТ	3	4кв.	Выполнено	по плану			
9 установка патронов		по необходимости	шт.	18	4кв.	Выполнено	по плану			
содержание оборудования и систем инженерно-технического обеспечения мкд										
№ п/п	Наименование работ	Периодичность выполнения работ	Единица измерения	Кол-во	Срок выполнения	Отметка о выполнении работ	Примечание			
	Обход по дому	ежемесячно	обх.	3	4 кв.	Выполнено	по плану			
Производство работ выполненное при	Ревизия запорной арматуры центрального отопления	2 раза в год и по неоходимости	ревизия	1	4 кв.	Выполнено	по плану			
подготовки дома к	Промывка лежаков XBC	по необходимости	раз	0	4 кв.	Выполнено	по плану			
1 эксплуатации в	Промывка лежаков ГВС	по необходимости	раз	0	4 кв.	Выполнено	по плану			
весенне-летний и в	Засор канализации	по необходимости	раз	3	4 кв.	Выполнено	по плану			
осенне-зимний	Прочистка фановых стояков Ø 110	по необходимости	раз	3	4 кв.	Выполнено	по плану			
периоды	Промывка лежаков канализации ø 110	по необходимости	раз	3	4 кв.	Выполнено	по плану			
1	Прочистка ливневой канализации Ø 110	по необходимости	раз	3	4 кв.	Выполнено	по плану			
2	Осмотр технического состояния электросетей дома									
3	- открытая электропроводка	согласно правил тех. эксплуатации эл. об.	раз	1	4 кв.	выполнено	по плану			
4	- скрытая электропроводка	согласно правил тех. эксплуатации эл. об.	раз	1	4 кв.	Выполнено	по плану			
5	- светильники	согласно правил тех. эксплуатации эл. об.	раз	1	4 кв.	Выполнено	по плану			
6	- внутридомовое оборудование (шкафы, щитки)	согласно правил тех. эксплуатации эл. об.	раз	1	4 кв.	Выполнено	по плану			

7	Очистка от пыли и мусора этажных щитков	согласно правил тех. эксплуатации эл. об.	раз	1	4 кв.	Выполнено	по плану				
8	Аварийные вызовы по заявкам	по необходимости	раз	113	4 кв.	Выполнено	вне плана				
	Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции										
№ π/π	Наименование работ	Периодичность выполнения работ	Единица измерения	Кол-во	Срок выполнения	Отметка о выполнении работ	Примечание				
1	Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции	2 раза в год и по мере необходимости	раз	1	4 кв.	Выполнено	по плану				
Работы по обеспечению требований пожарной безопасности											
№ п/п	Наименование работ	Периодичность выполнения работ	Единица измерения	Кол-во	Срок выполнения	Отметка о выполнении работ	Примечание				
1	проверка АПС	согласно графика	п/м	3	4 кв.	выполнено	по плану				
2	осмотр эвакуационных выходов из паркинга	1 раз в год	шт.	13	4кв.	выполнено	по плану				